



**REGIONAL METROPOLITANA
AGENCIA MAIPU**

**INFORME TÉCNICO N°201010041356
CONTROL DE CUMPLIMIENTO**

1.- ANTECEDENTES

| | |
|------------------------|---|
| Empresa | : FCA.DE ESTAMPADOS MET.LTDA. |
| Nº de Empresa Asociada | : 5026 |
| Dirección | : AV.LAS AMERICAS 951 |
| Comuna | : CERRILLOS |
| GERENTE GENERAL | : JOSE OSORIO PALMA |
| Fecha de Visita | : 19/10/2010 |
| Efectuado por | : ALEX SEPULVEDA MICHEAS |
| Objetivo | : Efectuar control de cumplimiento a las medidas preventivas formuladas en Informe Técnico N° 201004000703 referido a Evaluación de Iluminación en diferentes puestos de trabajo. |

2.- CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL

2.1.- Evaluación del cumplimiento


De los cuatro puestos de trabajo con deficiencia de iluminación tanto natural como artificial evaluados según informe técnico descrito en objetivo principal; la empresa a dado cumplimiento a la totalidad de ellas., de acuerdo al D.S N° 594.

2.2.- Descripción de medidas cumplidas

Nuevas mediciones realizadas puesto de trabajo, indican los siguientes valores :

| PUESTO DE TRABAJO | LUZ NATURAL | LUZ ARTIFICIAL |
|--|-------------|----------------|
| 1.- Máquina Puncionadora, Marca <u>Euromac</u> | 765 | 865 |
| 2.- Prensa Marca Romano | 342 | 402 |
| 3.- Prensa excéntrica Modelo <u>Spiertz</u> | 463 | 693 |
| 4.- Plegadora <u>Diam</u> | 420 | 720 |

Por lo tanto se da cabal cumplimiento a las medidas propuestas.



ALEX SEPULVEDA MICHEAS
Experto en Prevención de Riesgos

c.c.: Sr(a). Sr. Gonzalo Angulo ; Supervisor
Carpeta Empresa
Correlativo